

INDICAÇÃO Nº 2610/2025

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES,
VEREADOR ANDERSON GOGGI**

O **Vereador Professor Jocelino**, nos termos dos arts. 182 e 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, requer que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Lorenzo Pazolini, a presente

INDICAÇÃO

Para que o Prefeito de Vitória, por meio da secretaria competente, realize o serviço de manutenção no teto da UBS Doutor Luiz Castellar da Silva, bairro Jesus de Nazaré, Vitória - ES.

Protocolo 156 n.º 2025.065.389

JUSTIFICATIVA:

O teto da unidade apresenta sinais visíveis de deterioração, e risco de desprendimento de partes da estrutura. Esses problemas não apenas comprometem a integridade física da edificação, como também colocam em risco a segurança de pacientes, servidores e demais frequentadores da unidade.

Além do risco estrutural, as infiltrações têm contribuído para o surgimento de mofo e umidade nos ambientes, o que pode impactar negativamente a saúde dos usuários e profissionais, especialmente daqueles com doenças respiratórias. Tal situação também dificulta a rotina de trabalho da equipe e afeta a imagem e o bom funcionamento do serviço de saúde prestado à comunidade.

Vitória, Palácio Atílio Vivácqua, 05 de agosto de 2025.

Professor Jocelino
Vereador - PT





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310036003900340036003A005000

Assinado eletronicamente por **Jocelino da Conceição Silva Júnior** em 05/08/2025 18:46

Checksum: **53D6ED47BA439A30A723E35E57F2BACC89AFCC0BC57231408D6B9C3B04056006**



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300310036003900340036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.