

### EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA,

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª. que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito de Vitória a seguinte:

## INDICAÇÃO Nº...../2025

Solicito que sejam tomadas as providências necessárias para a reposição do corrimão localizado na Avenida Robert Kennedy, nº 0, em frente à Igreja Nova Vida, ponto de referência também situado atras da igreja Nova vida.

Atualmente, apenas uma parte do corrimão permanece instalada, deixando o local desprotegido. Trata-se de uma área elevada, onde há risco significativo de que idosos, crianças ou qualquer pedestre possam se desequilibrar e cair na via, que possui fluxo intenso de veículos.

#### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação se justifica pela necessidade de garantir segurança e acessibilidade aos moradores e transeuntes da Avenida Robert Kennedy. O trecho em frente à Igreja Nova Vida encontra-se com o corrimão danificado, restando apenas uma parte da estrutura, o que expõe pedestres a riscos consideráveis. Por se tratar de uma área alta, a falta de proteção adequada pode levar a quedas graves, especialmente envolvendo idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a via possui fluxo intenso de veículos, o que aumenta ainda mais o potencial de acidentes caso alguém se desequilibre.

A reposição completa do corrimão é medida essencial para prevenir ocorrências, promover segurança, garantir acessibilidade adequada e assegurar condições

A reposição completa do corrimão é medida essencial para prevenir ocorrências, promover segurança, garantir acessibilidade adequada e assegurar condições dignas de circulação para toda a comunidade.

#### LUIZ PAULO AMORIM

Sala de Sessões, 18 de Novembro de 2025

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletron	icamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o
identificador 330032003900360039003000	3A005000
Assinado eletronicamente por <b>Luiz Paulo Amorim</b> em Checksum: <b>9D8EF3308B3F9E60D34064D8EB36EC</b>	