


**Senhor Presidente da Câmara de Vitória**

**Vereador Anderson Goggi – REPUBLICANOS**

O Vereador **Davi Esmael**, com fundamento nos artigos 182 e 231 do Regimento Interno, requer seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **Lorenzo Pazolini**, a seguinte:

### **INDICAÇÃO**

A Câmara Municipal de Vitória **INDICA** ao Poder Executivo Municipal, que proceda à substituição do corrimão existente na Rua São Gabriel, nº 73, Bairro Quadro, por um novo corrimão confeccionado em aço inoxidável.



### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação justifica-se pela necessidade premente de garantir a segurança e a acessibilidade dos pedestres que transitam pela via mencionada. O corrimão atual encontra-se em avançado estado de corrosão (ferrugem), o que compromete



sua estabilidade estrutural e oferece riscos de acidentes aos usuários, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida, visto tratar-se de via com declividade acentuada.

A substituição por material em aço inoxidável assegura maior durabilidade, resistência às intempéries e manutenção da integridade física dos munícipes, alinhando-se às normas de acessibilidade e zeladoria urbana, além de proporcionar melhorias estéticas ao logradouro público.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente demanda já foi objeto de registro junto ao canal de atendimento Fala Vitória 156, sob o protocolo nº 156 - PMV 2026023200. A reiteração do pedido por meio desta Indicação justifica-se pela persistência do risco à integridade física dos transeuntes, dada a precariedade do equipamento urbano existente, que demanda intervenção imediata da Secretaria competente para a substituição do corrimão.

Vitória/ES, 19 de março de 2026.

---

**Vereador Davi Esmael – REPUBLICANOS**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300330039003800350036003A005000

Assinado eletronicamente por **Davi Esmael Menezes de Almeida** em 19/03/2026 11:20

Checksum: **51296F722F4256B8A99CFE9CF62A4EE73054933E0D515027CD3CC278573C8921**