

Douta Presidência da Câmara Municipal de Vitória/ES.

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento no art. 188 c/c 238 do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Lorenzo Pazolini, a seguinte

INDICAÇÃO

Para que o Poder Executivo Municipal de Vitória, solicito que através da Secretaria competente, realize, **a reorganização do trânsito e a reinstalação da sinalização vertical nos trechos de confluência das ruas Victor Fritoli Navarro, D. Pedro I, Rui Barbosa e José Luis de Mattos, no bairro Maruípe, em Vitória.**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como finalidade solicitar a reorganização do trânsito e a reinstalação da sinalização vertical na região onde convergem as ruas Victor Fritoli Navarro, D. Pedro I, Rui Barbosa e José Luis de Mattos, no bairro Maruípe, em Vitória.

O problema se agravou após as obras de macrodrenagem executadas na Rua José Luis de Mattos, ocasião em que a sinalização vertical existente foi removida e, até o momento, não foi recolocada. Essa situação tem causado desordem no trânsito local, aumentando o risco de acidentes e gerando insegurança para motoristas e pedestres.

Cabe destacar que, segundo compromisso assumido, os danos ocasionados pelas obras seriam reparados pela empreiteira responsável, o que ainda não ocorreu. A falta de sinalização adequada compromete a mobilidade urbana e coloca em risco a integridade dos moradores e usuários das vias.

A adoção das medidas solicitadas é essencial para restabelecer a segurança viária e a organização do tráfego na região.

Assim, a fim de diminuir e evitar maiores transtornos, é necessário, por parte da Prefeitura, a devida providência.

Palácio Atílio Vivácqua, 27 de Agosto de 2025.

Aloísio Varejão



Vereador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300310038003700390037003A005000

Assinado eletronicamente por **Aloísio Varejão** em 27/08/2025 10:19

Checksum: **4BB15E1B6D6C2F948436A2D51C305EF7070CF0438F9E1314BDC68D45BA6A7AE4**