

INDICAÇÃO Nº 3390/2025

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES,
VEREADOR ANDERSON GOGGI**

O **Vereador Professor Jocelino**, nos termos dos Arts. 182 e 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória, requer que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Lorenzo Pazolini, a presente

INDICAÇÃO

Para que o Prefeito de Vitória, por meio da secretaria competente, realize o serviço de troca da tampa do bueiro, localizado na Rua João Aguirre, bairro Centro, Vitória/ES.

Protocolo 156 nº 2025.081.500

JUSTIFICATIVA:

O bueiro está com a tampa quebrada, o que representa um perigo para os que usam a via, aumentando o risco de quedas e acidentes. A manutenção da tampa é uma medida necessária para garantir a segurança dos cidadãos e preservar a infraestrutura urbana.

Vitória, Palácio Atílio Vivácqua, 09 de outubro de 2025.

Professor Jocelino
Vereador – PT



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300320033003900390036003A005000

Assinado eletronicamente por **Jocelino da Conceição Silva Júnior** em 10/10/2025 19:01

Checksum: **693BA5AE9AA2BFA5156FFE6E1DAA914BB995BE2CC6076F3D28BC6FBFF155D3E3**