

À Câmara Municipal de Vitória
Exmo. Sr. Presidente

O Vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a V.Exa, encaminhamento ao Exmo. Prefeito do Município de Vitória a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 257/2025

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal de Vitória, Sr. **LORENZO PAZOLINI**, que solicite Secretaria competente, o serviço de Recuperação de meio-fio, na rua Presidente Nereu Ramos, em frente ao nº 02 – República – Vitória/ES.

Protocolo 156: 2025.096.475

JUSTIFICATIVA

A recuperação do meio-fio é necessária devido ao avançado estado de deterioração observado no local, incluindo quebras, deslocamentos e trechos soltos ao longo da guia. Essa condição compromete a contenção lateral do pavimento e interfere negativamente no direcionamento adequado das águas pluviais, favorecendo pontos de acúmulo e contribuindo para o desgaste precoce do asfalto. Além disso, a irregularidade do meio-fio compromete a segurança dos pedestres, sobretudo em áreas de esquina, onde há maior circulação de pessoas. O desnível existente também cria obstáculos que podem ocasionar quedas, dificultando a acessibilidade e o deslocamento seguro. A situação ainda prejudica o alinhamento dos veículos durante manobras e estacionamento, aumentando o risco de danos automotivos. Considerando esses fatores, a execução do serviço de recuperação do meio-fio é essencial para restabelecer a funcionalidade da infraestrutura viária, melhorar a drenagem, garantir segurança aos pedestres e motoristas e preservar a integridade do pavimento e da calçada, evitando problemas maiores decorrentes da deterioração contínua.

Palácio Atílio Vivacqua, 24 de Novembro de 2025

LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA
Vereador – Republicanos





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300330030003100350034003A005000

Assinado eletronicamente por **Luiz Emanuel Zouain da Rocha** em 26/11/2025 12:20

Checksum: **7FA5828B90A7519D45449588CE37DF9D966112E7FFBF0157510DD336A13D4CBA**