

#### CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES GABINETE BRUNO MALIAS

# AO EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA VEREADOR ANDERSON GOGGI

O Vereador no uso de suas prerrogativas regimentais elencadas nos artigos 182 e 231 do Regimento Interno desta Casa requer a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Vitória, a presente:

# INDICAÇÃO

Indico a Prefeitura Municipal de Vitória que por meio de sua secretaria competente realize a manutenção/nivelamento do bueiro localizado na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, próximo ao nº 160 – Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo.

Vitória, 27 de novembro de 2025

Bruno Malias Mendes

Vereador – PSB





#### CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES GABINETE BRUNO MALIAS

## **JUSTIFICATIVA**

A presente proposição se dá em razão da necessidade de manutenção/nivelamento do bueiro localizado na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, próximo ao nº 160 – Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo, conforme necessidade demonstrada na imagem abaixo:



A Constituição Federal prevê como direito social o direito à segurança e o direito à mobilidade urbana.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana fixada através da Lei 12.587 prevê como um dos princípios da mobilidade urbana a segurança no deslocamento das pessoas, vejamos:

Art. 5° A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:

*(...)* 

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;

(...)





#### CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES GABINETE BRUNO MALIAS

Feitas tais considerações, solicito acolhimento da medida sugerida.

Vitória, 27 de novembro de 2025
Bruno Malias Mendes
Vereador – PSB



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no ender identificador 330033003003500360035003A005000	eço /autenticidade utilizando o
Assinado eletronicamente por <b>Bruno Malias Mendes</b> em 27/11/2025 15:30 Checksum: D1EA3794F1E0D9E2F320EDF651B665DA014CBDBF2E57900058EF7559440DF30F	