



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO GERAL ELETRÔNICO

N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
34321/2025	34730/2025	18/11/2025 15:15:30	18/11/2025 15:13:18

Tipo

P. DE INDICAÇÃO

Número

23896/2025

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

LUIZ PAULO AMORIM

Ementa:

Solicito que sejam tomadas as providências necessárias para a reposição do corrimão localizado na Avenida Robert Kennedy, nº 0, em frente à Igreja Nova Vida, ponto de referência também situado atrás da igreja Nova vida. Atualmente, apenas uma parte do corrimão permanece instalada, deixando o local desprotegido. Trata-se de uma área elevada, onde há risco significativo de que idosos, crianças ou qualquer pedestre possam se desequilibrar e cair na via, que possui fluxo intenso de veículos.