

INDICAÇÃO nº254/2026

O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vitória, Vereador Anderson Goggi, no uso de suas prerrogativas legislativas, com fundamento no art. 178, VII do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhada a Excelentíssima Sra. Prefeita **Cristhine Samorini**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SEMOB**, a presente

INDICAÇÃO

Para promover, **MURO DE CONTENÇÃO, ESCADARIA JOÃO PAULO COUTINHO, NO BAIRRO CABRAL, VITÓRIA/ES. CEP: 29027-309.**

Protocolo Prefeitura (156): 2026.028.804

Chave de Acesso: 04M50-7N21V

JUSTIFICATIVA

Solicito, em caráter de urgência, com base em laudo técnico já emitido pela Defesa Civil, a adoção de providências para a construção de um muro de contenção no local indicado, com o objetivo de garantir a segurança de três imóveis situados na área.

Ressalta-se que duas das moradoras já foram contempladas com o benefício de aluguel social, em razão do risco identificado. Entretanto, a terceira residente permanece no imóvel, mesmo em situação de vulnerabilidade, devido à dificuldade em encontrar imóvel disponível para locação na região.

Destaca-se ainda que as três famílias possuem vínculo histórico com o local, onde cresceram e estabeleceram suas raízes, não havendo interesse em realocação definitiva. Diante disso, solicitam a realização de intervenção estrutural adequada, por meio da construção do muro de contenção, a fim de possibilitar o retorno seguro das famílias às suas residências.

Diante do exposto, requer a resposta para o presente pleito no prazo legal, disposto na Lei Orgânica Municipal, no art. 66, parágrafo único, qual seja, 30 (trinta) dias.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Vitória, 07 de abril de 2026

ANDERSON GOGGI
VEREADOR – REPUBLICANOS

RAFAEL MARTINS - GAB VEREADOR ANDERSON GOGGI

ANEXO I:



Imagem 1: Vista frontal dos imóveis da Sra. Divina, à esquerda, e da Sra. Kayncra, à direita.



Imagem 2: Avanço de processo erosivo em direção à base da residência da Sra. Kayncra (fundos).

ANEXO I:



Imagem 9: Fundos da residência da Sra. Maracy.



Imagem 10: Fundos da residência da Sra. Maracy.

ANEXO I:



Imagem 3: Crista do talude próximo à residência da Sra. Kayncra.




Imagem 4: Avanço de processo erosivo em direção à base da residência da Sra. Kayncra (parte frontal) e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300340032003100370035003A005000

Assinado eletronicamente por **Anderson Goggi** em 14/04/2026 16:33

Checksum: **57C8C582FCB8D8F17BED5D0491AAA6C75912D6CE18A6A15A614ADA6E195B6DDD**