

DATA DA VISITA: **17/01/2014**

DATA DA VISITA: **03/12/2014**

QUADRA DE ESPORTES DE MANGUE SECO

Endereço: Rua Lucia da Silva Caetano

Bairro: Santa Martha

Referência: ao lado do canal

DADOS ANTERIORES

DADOS ATUAIS

ESTRUTURA DA QUADRA

Localização da quadra	Área de lazer	Área de lazer
Modalidades contempladas pela estrutura da quadra	Futsal, Handebol, Voleibol, Basquete	Futsal, Handebol, Voleibol, Basquete
Traves	Não existe	Sim
Redes das traves	Não existe	Não existe
Rede de voleibol	Não existe	Não existe
Tabela de basquete	Ruim	Ruim
Alambrado da quadra	Ruim	Regular
Piso da quadra	Ruim	Regular
Pintura das modalidades da quadra	Ruim	Regular

Cobertura da quadra	Ruim	Ruim
Iluminação da quadra	Bom	Bom
Limpeza da quadra	Ruim	Ruim
Observações a respeito da estrutura da quadra		
ACESSIBILIDADE		
Faixa de pedestre	Não existe	Não existe
Calçada cidadã	Não existe	Não existe
Estacionamento	Não existe	Não existe
Rampas de acesso	Não existe	Sim
Observações a respeito da acessibilidade no entorno da quadra		
No local acontece algum Núcleo de Esportes	Não	Não
Para quais modalidades		
Obs.		
A Quadra é utilizada para outros fins	Reuniões da comunidade	Reuniões da comunidade
PARQUINHO INFANTIL		
Parquinho infantil	Ruim	Ruim

Piso do parquinho	Areia	Areia
Condições do piso do parquinho	Ruim	Ruim
Brinquedos do parquinho	Ruim	Ruim
Grade que cerca o parquinho	Ruim	Regular
ÁREA DE CONVIVÊNCIA		
Mesa	Ruim	Regular
Banco	Ruim	Ruim
Área coberta	Regular	Bom
Obs	Estrutura elétrica da área está danificada	Estrutura elétrica da área está danificada
Jardim	Ruim	Ruim
Gramado	Não existe	Não existe
Ciclovía	Regular	Bom
Piso	Regular	Regular (possui alguns buracos)

Equipe Fiscaliza: Ana Wenceslau e Saul Josias

Liderança Comunitária: Isaquiela Alves Pereira

FOTOS - QUADRA DE ESPORTES DE MANGUE SECO

FOTOS DA QUADRA ANTES



VISÃO DA QUADRA

FOTOS DA QUADRA DEPOIS




VISÃO DA QUADRA



QUADRA DE ESPORTES



QUADRA DE ESPORTES



ENTRADA DA QUADRA



ENTRADA DA QUADRA



PORTÃO DA QUADRA



PORTÃO DA QUADRA



PORTÃO DA QUADRA COM FERRUGEM



PORTÃO DA QUADRA COM FERRUGEM



PISO DA QUADRA



PISO DA QUADRA



TRAVE



TRAVE



TRAVE



TRAVE



TABELA DE BASQUETE



TABELA DE BASQUETE



TABELA DE BASQUETE




TABELA DE BASQUETE



ALAMBRADO




ALAMBRADO



REDE DE PROTEÇÃO RASGADA



REDE DE PROTEÇÃO RASGADA



ILUMINAÇÃO DA QUADRA



ILUMINAÇÃO DA QUADRA



COBERTURA DA QUADRA



COBERTURA DA QUADRA DANIFICADA



ARQUIBANCADA DA QUADRA



ARQUIBANCADA DA QUADRA



PISO NO ENTORNO DA ARQUIBANCADA COM BURACOS



PISO NO ENTORNO DA ARQUIBANCADA COM BURACOS



ALAMBRADO DA QUADRA



ALAMBRADO DA QUADRA



ILUMINAÇÃO EXTERNA



ILUMINAÇÃO EXTERNA



CALHA



CALHA



JARDIM NO ENTORNO DA QUADRA



JARDIM NO ENTORNO DA QUADRA



CAIXA DE ENERGIA



CAIXA DE ENERGIA



FIAÇÃO EXPOSTA NA CAIXA DE ENERGIA




FIAÇÃO EXPOSTA NA CAIXA DE ENERGIA



PISO NO ENTORNO DA QUADRA



PISO NO ENTORNO DA QUADRA



RAMPA DE ACESSO À QUADRA



RAMPA DE ACESSO À QUADRA



EQUIPE FISCALIZA E LIDERANÇA