

À Câmara Municipal de Vitória
Exmo. Sr. Presidente

Requerimento de Informação nº 082/2013

Em atendimento ao disposto no artigo 219, inciso I, da Resolução 1722/98, requeiro a V. Exª, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, que solicite ao Exmo. Sr. Luciano Rezende, Prefeito Municipal de Vitória, **informações acerca do relatório em anexo, referente ao PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DO SUÁ.**

ADVERTÊNCIA

Requeiro, ainda que as informações solicitadas sejam atendidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art 67, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município de Vitória, caso contrário estará sujeito à responsabilização legal por omissão previsto no art. 11, inciso II, da Lei Federal nº 8429/92:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Palácio Atílio Vivácqua, 19 de dezembro de 2013.

Câmara Municipal de Vitória

PA - PRAIA DO SUÁ

Diretora: Denise dos Santos Silva

Endereço: Rua Almirante Barroso, s/n

CEP: 29052-190

Telefone: (27) 3137-2764

Funcionamento: 24h

Bairros atendidos: Região Metropolitana

1. FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS		
Médico Clínico		25
1.1 Médico Pediatra		19
1.2 Médico cirurgião geral		1
1.3 Cirurgião Dentista		7
1.4 Auxiliar de Saúde Bucal		6
1.5 Professor de Educação Física		0
1.6 Enfermeiro		18
1.7 Técnico de Enfermagem		60
1.8 Auxiliar de Enfermagem		12
1.9 Farmacêutico		3
1.10 Auxiliar de farmácia		5
1.11 Assistente Social		1
1.12 Auxiliar de laboratório		9
1.13 Assistente Administrativo 30 horas		0
1.14 Assistente Administrativo 40 horas		5
2. FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO		
Médico Clínico		8
2.1 Médico Pediatra		0
2.2 Cirurgião Dentista		0
2.3 Auxiliar de Saúde Bucal		0
2.4 Auxiliar de Laboratório		0
2.5 Enfermeiro		6
2.6 Técnico de Enfermagem		12
2.7 Auxiliar de Enfermagem		2
2.8 Farmacêutico		0
2.8 Auxiliar de farmácia	01 (assistente de farmácia)	
2.9 Assistente Social		3
2.10 Assistente Administrativo 30 horas		0
2.11 Assistente Administrativo 40 horas		0
3. FUNCIONÁRIOS TERCERIZADOS		
Porteiros		12
3.1 Auxiliares de Serviços Gerais		12
3.2 Vigilantes		14
4. Estagiários		3
5. DEFASAGEM DE FUNCIONÁRIOS		
Licença remunerada		
Funcionários Efetivos		0
6. Licença não remunerada		
Funcionários Efetivos		0
7. Licença médica		
Funcionários Efetivos		0

7.1 Funcionários Contratados por Tempo Determinado	0
7.2 Funcionários Terceirizados	0
8. Licença maternidade	
Funcionários Efetivos	2
8.1 Funcionários Contratados por Tempo Determinado	0
8.2 Funcionários Terceirizados	0
9. DEFICIÊNCIA NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	
Médico Clínico	1
9.1 Médico Pediatra	6
9.2 Cirurgião Dentista	0
9.3 Auxiliar de Saúde Bucal	0
9.4 Enfermeiro	0
9.5 Técnico de Enfermagem	0
9.6 Auxiliar de Enfermagem	0
9.7 Farmacêutico	0
9.8 Assistente Social	0
9.9 Assistente Administrativo 30 horas	0
9.10 Assistente Administrativo 40 horas	0
10. INFRAESTRUTURA	
Imóvel	Imóvel da PMV
11. Data da última reforma	
11.1 Obs.	
12. Sala de Resíduos Sólidos	Sim
12.1 Condições da sala de Resíduos Sólidos	Regular
13. Administração e gerência	Sim
13.1 Condições da área de administração e gerência	Bom
14. Almoxarifado / Depósitos de materiais	Sim
14.1 Condições do almoxarifado / depósitos de materiais	Regular
15. Área para abrigo de compressor e bomba	Sim
15.1 Condições do abrigo de compressor e bomba	Bom
16. Área de espera	Não
16.1 Condições da área de espera	
17. Área externa	Sim
17.1 Condições da área externa	Ruim
18. Área externa para embarque de ambulâncias	Sim
18.1 Condições da área para embarque de ambulâncias	Bom
19. Área de recepção	Sim
19.1 Condições da área de recepção	Regular
20. Área de serviço	Não
20.1 Condições da área de serviço	
21. Banheiro feminino (para funcionários)	Sim
21.1 Adaptado	Não
22. Banheiro masculino (para funcionários)	Sim
22.1 Adaptado	Não
23. Banheiro feminino (para usuários)	Sim
23.1 Adaptado	Não
24. Banheiro masculino (para usuários)	Sim
24.1 Adaptado	Não
25. CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	
Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Sim
25.1 Condições da sala de recepção, lavagem e descontaminação	Regular

26. Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Sim
26.1 Condições da sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Regular
27. Sala de utilidades	Sim
27.1 Condições da sala de utilidades	Bom
28. Consultórios médicos	Sim
28.1 Condições dos consultórios médicos	Bom
29. Copa	Sim
29.1 Condições da copa	Bom
30. Cozinha	Sim
30.1 Condições da cozinha	Regular
31. Depósito de material de limpeza / área de serviço	Sim
31.1 Condições do depósito de material de limpeza / área de serviço	Regular
32. Farmácia	Sim
32.1 Condições da farmácia	Bom
33. Área de dispensação de medicamentos	Não
33.1 Condições da área de dispensação de medicamentos	
34. Sala de estocagem de medicamentos	Não
34.1 Condições da sala de estocagem de medicamentos	
35. Sala para segmento farmacoterapêutico	Não
35.1 Condições da sala para segmento farmacoterapêutico	
36. Sala de acolhimento multiprofissional	Sim
36.1 Condições da sala de acolhimento multiprofissional	Regular
37. Sala de agente comunitário de saúde	Não
37.1 Condições da sala de agente comunitário de saúde	
38. Sala de atividades coletivas	Não
38.1 Condições da sala de atividades coletivas	
39. Sala de coleta	Sim
39.1 Condições da sala de coleta	Bom
40. Sala de curativo	Não
40.1 Condições da sala de curativos	
41. Sala de inalação coletiva	Sim
41.1 Condições da sala de inalação coletiva	Bom
42. Sala de repouso	Sim
42.1 Condições da sala de repouso	Regular
43. Sala de procedimento	Sim
43.1 Condições da sala de procedimento	Bom
44. Sala de vacinas	Sim
44.1 Condições da sala de vacinas	Bom
45. Sala de emergência	Sim
45.1 Condições da sala de emergência	Regular
46. Equipamento de tecnologia de informação e telessaúde na Unidade de Saúde	Sim
46.1 Condições do equipamento de tecnologia de informação e telessaúde na Unidade de Saúde	Bom
47. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMUNITÁRIAS	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Sim
47.1 Condições dos insumos e medicamentos para urgência e emergência	Bom
48. Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Sim

48.1 Condições dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Bom
49. Estrutura física para pessoas com deficiência	Sim
49.1 Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	Regular
50. INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	
Consultório odontológico	Sim
50.1 Condições do consultório odontológico	Bom
51. Insumos odontológicos	Sim
51.1 Condições dos insumos odontológicos	Bom
52. EQUIPAMENTOS	
Raio-X dentário	Sim
52.1 Condições do equipamento	Bom
53. Reanimador pulmonar (ambu)	Sim
53.1 Condições do equipamento	Bom
54. Desfibrilador	Sim
54.1 Condições do equipamento	Bom
55. CLIMATIZAÇÃO	
Ar condicionado	Sim
56. Ventiladores	Sim
57. ACESSIBILIDADE	
Faixa de pedestre	Sim
57.1 Condições da faixa de pedestre	Bom
58. Calçada cidadã	Sim
58.1 Condições da calçada cidadã	Bom
59. Estacionamento	Sim
59.1 Condições do estacionamento	Bom
60. Acesso à Unidade é adequado com rampas/corrimão	Sim
61. Quadro informativo	Sim
62. Unidade identificada com Totem	Sim
62.1 Condições do Totem	Bom
63. ESTRUTURA DA UNIDADE	
Arquivamento de prontuários é feito	Sim
64. Serviço de prontuário do paciente (S.A.M.E. ou S.P.P.)	Próprio
65. Tempo de armazenamento dos registros	Não soube responder
66. Tempo de armazenamento das prestações de conta	-
67. Serviço de manutenção de equipamentos	Terceirizado
68. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA UNIDADE	
Serviço de controle ao tabagismo	Sim
69. Serviço de Posto de coleta de materiais biológicos	Sim
70. AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: Desnutrição Infantil	
71. Controle de Vacinação	Não
72. Saúde Bucal	Não
73. Notificação de maus tratos	Sim
74. Prevenção de DSTs	Não
75. Orientação sobre drogas	Não
76. Controle da Tuberculose	Não
77. Eliminação da Hanseníase	Não
78. Ações em grupos educativos e terapêuticos	Não
79. Pré-natal	Não
80. Climatério	Não
81. Vigilância epidemiológica	Sim
82. Material de trabalho recebido em 2013 suficiente	Sim

83. Medicamentos recebidos em 2013 suficientes	Sim
83.1 Se não, liste os medicamentos que faltaram	
84. Manutenção preventiva de equipamentos	Sim
85. Manutenção preventiva de equipamentos odontológicos	Sim
86. Manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado	Sim
87. Manutenção preventiva de elevadores	Sim
88. Manutenção preventiva de materiais médicos	Sim
89. Manutenção sob demandas de equipamentos	Sim
90. Manutenção de rotina de equipamentos	Sim
91. Quando foi a última e de quanto em quanto tempo é feita	A última foi realizada em 11/2013. As manutenções são feitas mensalmente.
92. Recolhimento adequado do Lixo	Sim
93. Existe Alvará de Funcionamento em dia	Não
94. Existe Alvará de Corpo de Bombeiros em dia	Não
95. Existe Alvará de Vigilância Sanitária em dia	Não
96. Extintores de Incêndio	Sim
96.1 Extintores estão na validade	Sim
97. Saída de Emergência	Sim
98. No Local existe Videomonitoramento	Sim

FOTOS - PRONTO ATENDIMENTO DA PRAIA DO SUÁ



TOTEM



PLACA DE INAUGURAÇÃO



FACHADA



ENTRADA



RECEPÇÃO



SALA DA COORDENAÇÃO



SALA DA ADMINISTRAÇÃO



SALA DA ADMINISTRAÇÃO



PONTO ELETRÔNICO



COPA DA ADMINISTRAÇÃO



SALA DE RAIOS X



CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA



CONSULTÓRIO DE PEDIATRIA



BANHEIRO MASCULINO DE FUNCIONÁRIOS



BANHEIRO FEMININO DE FUNCIONÁRIOS



SALA DE NEBULIZAÇÃO



BANHEIRO FEMININO DOS USUÁRIOS



BANHEIRO MASCULINO DOS USUÁRIOS



SALA DE PREPARO INFANTIL



EXTINTOR



SALA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS



POSTO DE ENFERMAGEM



ELEVADOR



RAMPA DE ACESSO AO 2º ANDAR



FARMÁCIA



FARMÁCIA



SALA DOS ENFERMEIROS



SALA DOS ENFERMEIROS




SALA DE COLETA



SALA DE COLETA



SALA DE COLETA



SALA DE NEBULIZAÇÃO




SALA DE NEBULIZAÇÃO



SALA DE EMERGÊNCIA



CONSULTÓRIO MÉDICO



CONSULTÓRIO MÉDICO



CASA DE COMPRESSORES



SALA DE ISOLAMENTO



POSTO DE ENFERMAGEM



PAREDE DO CORREDOR DE ACESSO



LOCAL DO LIXO CONTAMINADO



SAÍDA DE EMERGÊNCIA



BOTIJA DE OXIGÊNIO



GERADOR DE ENERGIA



MACA



ACESSO EXTERNO



ESTACIONAMENTO



DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA



FAIXA DE PEDESTRES