



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

SEGOV/GAB-REQ/245

Vitória-ES. 23 de julho de 2024

Senhor Vereador
Leandro Piquet De Azeredo Bastos
Presidente da Câmara Municipal de Vitória
Nesta

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho resposta ao Requerimento de Informação nº 110/2024 de autoria do vereador Vinícius Simões, através do Of. nº 1701/2024/SEMUS/GAB e anexos, da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Regis Mattos Teixeira
Secretário de Governo em Exercício

Ref. Proc.

6239510/2024- PMV

7565/2024- CMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 1701/2024/SEMUS/GAB

Vitória, data da assinatura digital.

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao Ofício RQI.DEL nº 110, referente ao Requerimento de Informação nº 110/2024, de autoria do vereador Vinicius Simões, solicitando informações sobre reclamação de município quanto a fato ocorrido na Unidade de Saúde Vitória, encaminhamos, em anexo, a Manifestação nº 453/2024 da Área Técnica da Saúde Bucal/Gerência de Atenção à Saúde e Laudo Técnico.

Respeitosamente,

Magda Cristina Lamborghini
Secretária Municipal de Saúde

Ao Exmo. Senhor
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória
Processo nº 6239510/2024



Nova marca, nova fase
A mesma competência de sempre!

Serra, 07 de agosto de 2024

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

A/C: SEMUS

LAUDO DE VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTO

OBJETIVO

Fornecer um parecer técnico sobre o estado da cadeira odontológica localizada na US Vitória, fabricante Kavo, modelo Unik, patrimônio 250868, nº de série 1.002.9952, sob a Ordem de Serviço 5529/2024.

PARTE EXPLICATIVA

Foi relatado que no dia 06/08/2024 houve um incidente na US Vitória, envolvendo a queda de um paciente de uma da cadeira odontológica, gostaríamos de prestar os devidos esclarecimentos.

Após uma análise no local, realizada pela equipe técnica da GBR, e com base nos relatos das pessoas presentes no momento da queda, constatou-se que o paciente sentou na parte inclinada do estofado. Esta ação do paciente ocasionou o desequilíbrio e posterior a queda do mesmo.

Sendo assim, o incidente não tem qualquer relação com a manutenção e estado físico do equipamento, uma vez que todas partes fixas e móveis não apresentam nenhum problema.

Reforçamos que nossas cadeiras odontológicas são submetidas a processos de manutenção preventiva e inspeções periódicas, conforme as normas técnicas e de segurança e as recomendações dos fabricantes.

Observação: Dentro do plano de modernização dos equipamentos da Prefeitura, informamos também que um novo equipamento será instalado no local ainda nesta semana, conforme cronograma de instalação das novas cadeiras.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

Responsável Técnico

Fábio Batista Sueira
Engenheiro Eletricista
CREA-ES: 027790/D
GBR Serv. ManuL Hosp. Odonto.

27 3328 7883 - 27 3318 3960 / atl@gbronline.com.br / www.gbronline.com.br
Av D, 1012 - Quadra 49 Lote 18 - Manoel Plaza, Serra-ES (CEP 29160444)



MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA SAÚDE BUCAL/GAS nº 453/2024

Trata-se da resposta do Ofício RQI DEL N° 110 da Presidência da Câmara de Vereadores quanto ao Requerimento de Informação nº 110/2024, protocolado sob o nº 7565/2024, de autoria do Vereador Vinícius Simões.

Considerando os relatos e a documentação apresentada pela SEMUS/GSA e da direção da UBS Vitória, cumpre a área técnica saúde bucal informar:

- 1) O número do patrimônio da cadeira odontológica é 250868.
- 2) As cadeiras odontológicas da Rede SEMUS são submetidas a processos de manutenção preventiva e corretiva, por meio de contrato vigente com a Empresa GBR Serviços de Manutenção Hospitalar e Odontológica LTDA. No último ano, no equipamento em questão foram realizadas 12 manutenções, sendo 02 preventivas e 10 corretivas.
- 3) A direção da UBS Vitória relata:

No dia 06/08/2024 a paciente de 66 anos, veio para consulta agendada com a cirurgiã dentista, e ao sentar de forma inadequada na cadeira odontológica escorregou, desequilibrou, escorregando até cair no chão, batendo a cabeça no braço da cadeira odontológica. O trauma foi leve, não houve perda

de consciência e nem desmaio, e a paciente relatou que caiu de mau jeito e sentiu dor na coluna. Imediatamente, a equipe da odontologia comunica à direção o ocorrido, que vai até o setor levando uma cadeira de rodas para encaminhar a paciente para atendimento médico. Após passar pela avaliação da enfermeira na sala de acolhimento, foi atendida pelo médico, que a examinou e medicou.

Após permanência em observação, a paciente manteve relato de dor, sendo direcionada para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, por ambulância municipal, onde realizou nova consulta médica e realizou para exame de raio-x, após, foi liberada com orientações e medicação para casa.

No dia 07/08/2024 a cirurgiã dentista entrou em contato telefônico com a paciente, a fim de obter informações sobre o estado de sua saúde.

No dia 12/08/2024 foi realizada visita domiciliar para a referida paciente com a diretora da Unidade, enfermeira e agente comunitário de saúde da região. Foram verificados os sinais vitais, que estavam estáveis, e a paciente queixa dor, e nos colocamos à disposição para agendamento de consulta presencial ou online com o médico da estratégia de saúde da família para reavaliação se ela entendesse necessário, e que em caso de dificuldades com o agendamento procurasse a direção para auxiliá-la na agilidade desta marcação. Isto posto, orientamos também, que a qualquer sinal de alarme ou de emergência, deveria entrar em contato com o SAMU.

RE: Resposta SIPAD 6239510/2024 - Requerimento de Informações Camara Municipal

Ivana Fontanive Capanema <ifcapanema@vitoria.es.gov.br>

Qua, 21/08/2024 14:48

Para:Saúde Bucal da GAS <saude.bucal@vitoria.es.gov.br>;Thiago Gaspar Correa <tgcorrea@vitoria.es.gov.br>;Diretor da US Vitoria <dusvitoria@vitoria.es.gov.br>

Cc:Luciana Correa Miranda Malini <lcmmalini@vitoria.es.gov.br>

4 anexos (1 MB)

Laudo Cadeira Odontologica - US Vitoria.pdf; Cadeira 2 - US Vitória - Detalhe 1.jpeg; Cadeira 2 - US Vitória - Detalhe 2.jpeg; Cadeira 2 - US Vitória.jpeg;

Prezados,

Seguem as informações referentes aos itens 1 e 2.

1) O número do patrimônio da cadeira odontológica é 250868.

Obs.: As fotos da mesma estão em anexo, caso entendam necessário utilizá-las.

2) Nossas cadeiras odontológicas são submetidas a processos de manutenção preventiva e inspeções periódicas, conforme normas de segurança e contrato vigente. A Empresa GBR Serviços de Manutenção Hospitalar e Odontológica Ltda é responsável por este serviço, sendo as manutenções preventivas realizadas uma vez ao mês em cada Unidade de Saúde.

Em anexo, segue o parecer técnico emitido pela Empresa GBR sobre a cadeira odontológica, que compareceu na US Vitória para avaliação, assim que informada sobre o incidente ocorrido em 06.08.

Att,

Ivana Capanema
SEMUS/GSA

De: Saúde Bucal da GAS <saude.bucal@vitoria.es.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 16 de agosto de 2024 14:45

Para: Ivana Fontanive Capanema <ifcapanema@vitoria.es.gov.br>; Thiago Gaspar Correa <tgcorrea@vitoria.es.gov.br>; Diretor da US Vitoria <dusvitoria@vitoria.es.gov.br>

Cc: Luciana Correa Miranda Malini <lcmmalini@vitoria.es.gov.br>

Assunto: Resposta SIPAD 6239510/2024 - Requerimento de Informações Camara Municipal

Boa tarde Tiago, Ivana e Rose

Segue em anexo ofício da Câmara de Vereadores que requer do Poder Executivo as seguintes informações:

1) Requer-se o número do patrimônio da cadeira odontológica que quebrou na Unidade de Saúde do Parque Moscoso entre os dias 05/08 a 06/08/2024.

2) Requer-se informação sobre se foram realizadas manutenções no equipamento e qual a quantidade?



Nova marca, nova fase
A mesma competência de sempre!

Serra, 07 de agosto de 2024

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

A/C: SEMUS

LAUDO DE VERIFICAÇÃO EQUIPAMENTO

OBJETIVO

Fornecer um parecer técnico sobre o estado da cadeira odontológica localizada na US Vitória, fabricante Kavo, modelo Unik, patrimônio 250868, nº de série 1.002.9952, sob a Ordem de Serviço 5529/2024.

PARTE EXPLICATIVA

Foi relatado que no dia 06/08/2024 houve um incidente na US Vitória, envolvendo a queda de um paciente de uma da cadeira odontológica, gostaríamos de prestar os devidos esclarecimentos.

Após uma análise no local, realizada pela equipe técnica da GBR, e com base nos relatos das pessoas presentes no momento da queda, constatou-se que o paciente sentou na parte inclinada do estofado. Esta ação do paciente ocasionou o desequilíbrio e posterior a queda do mesmo.

Sendo assim, o incidente não tem qualquer relação com a manutenção e estado físico do equipamento, uma vez que todas partes fixas e móveis não apresentam nenhum problema.

Reforçamos que nossas cadeiras odontológicas são submetidas a processos de manutenção preventiva e inspeções periódicas, conforme as normas técnicas e de segurança e as recomendações dos fabricantes.

Observação: Dentro do plano de modernização dos equipamentos da Prefeitura, informamos também que um novo equipamento será instalado no local ainda nesta semana, conforme cronograma de instalação das novas cadeiras.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente

Responsável Técnico

Fábio Batista Sueira
Engenheiro Eletricista
CREA-ES: 027790/D
GBR Serv. ManuL Hosp. Odonto.

27 3328 7883 - 27 3318 3960 / atl@gbronline.com.br / www.gbronline.com.br
Av D, 1012 - Quadra 49 Lote 18 - Manoel Plaza, Serra-ES (CEP 29160444)